

Texiplast 7000 White Super Bright

Kod 165884

OPIS PRODUKTU

Biała, plastizolowa farba kryjąca do druku na tekstyliach. *Texiplast 7000 White Super Bright* doskonale sprawdza się przy druku na ciemnych tkaninach.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Druk bezpośredni na tkaninach, na gotowej odzieży oraz na wykrojach.

PROCES DRUKOWANIA

Powierzchnie	<ul style="list-style-type: none">Bawełna 100%Materiały syntetyczne Podłoże białe lub kolorowe
Siatka	Max: 62 wł/cm (160 wł/inch)
Emulsja	<ul style="list-style-type: none"><i>Zero-In Astra</i><i>Zero-In Universal Plus</i>
Guma rakłowa	Krawędź kwadratowa Twardość 65-65 SH
Utwardzanie	150-160°C przez 3 minuty
Dodatki:	Max 5% Texiplast Additivo 544 NF (Viscoreducer)
Środek zagęszczający	Max 0,5% <i>Texiplast Addesante</i>
Czyszczenie	Screenclean ST
Okres przydatności	12 miesięcy
Przechowywanie	<ul style="list-style-type: none">Z dala od światła słonecznegoW temperaturze 15-35°C
Opakowania	1kg, 5kg oraz 30kg
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Wysoka nieprzeźroczystość
- Doskonały poziom bieli
- Bardzo szybkie suszenie
- Dobra elastyczność
- Nie zawiera ftalanów

CERTYFIKATY



PRZYGOTOWANIE

Farba gotowa do użycia. Przed użyciem dobrze wymieszaj.

W celu zmniejszenia lepkości farby możliwe jest dodanie max 5% *Texiplast Additivo 554*.

APLIKACJA

Dla uzyskania jak najlepszego krycia oraz jasności, podczas drukowania, zaleca się precyzyjną regulację odskoku sita oraz docisku rakła, tak aby uzyskać warstwę farby, która jest położona na powierzchni, a nie wciśnięta w nią.

Na krycie ma wpływ rodzaj grafiki, gęstość siatki, guma rakłowa, nacisk oraz prędkość drukowania.

UTWARDZANIE

Utwardzanie musi odbywać się w temperaturze 150-160°C przez 3 minuty. *Texiplast* jest farbą termoplastyczną, tylko odpowiednie wygrzanie pozwala na całkowite utwardzenie farby i uzyskanie wymaganych efektów końcowych.

INSTRUKCJE SPECJALNE

- Zawsze sprawdzaj właściwości drukowania przed rozpoczęciem produkcji
- Zawsze sprawdzaj warunki utwardzania. Dodanie środków pomocniczych może wydłużyć ten proces.
- Farby z serii *Texiplast* nie są odporne na pranie chemiczne, wybielanie oraz prasowanie.
- Farby z serii *Texiplast 7000* nie zawierają ftalanów.
- Przed użyciem upewnij się, że rakle, kontrakle oraz sito zostały dokładnie oczyszczone z resztek innych serii plastizoli. W ten sposób możesz uniknąć zanieczyszczenia innymi seriami farb.

SPRZĘT

Wskazana do używania w maszynach automatycznych, półautomatycznych oraz ręcznych.

WAŻNE INFORMACJE

Informacje podane w niniejszej karcie nie są wyczerpujące, a każda osoba używająca produktu do celów innych niż zalecane w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

Chociaż staramy się, by wszelkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie i zastosowanie produktu.

W związku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na piśmie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie, ani za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z jego użytkowania.

Informacje zawarte w Karcie mogą być modyfikowane w związku ze zdobywaniem doświadczenia oraz polityki ciągłego rozwoju produktu.

UWAGA

Niniejsza karta techniczna nie zastępuje ani karty charakterystyki, ani szczegółowej deklaracji zgodności. Dokumentów tych można wymagać od naszego SHEQ(biuro ds. bezpieczeństwa produktu), pod adresem e-mail: safety@eptains.com

Karta techniczna nie zwalnia drukarza, który pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów, specyfikacji oraz związanych z nimi certyfikatów gotowych produktów.